

3.2.6 硫磺泄漏事故应急处置措施及注意事项

3.2.6.1 应急处置措施

(1) 现场操作人员发现物料泄漏后，立即到现场确认并查找泄漏点，如少量泄漏，立即用防爆工具进行收集，收集后将容器移到安全场所。

(2) 如泄漏物流淌，立即用消防黄沙进行围堵，再进行收集处置。

(3) 利用防爆通讯设备或在火灾、爆炸危险区域外通知操作室人员具体的泄漏部位，立即切断泄漏源。

(4) 立即报告现场最高职务负责人（泄漏位置、泄漏物料、泄漏量、有无人员受伤）

(5) 现场最高职务负责人立即到达现场，了解现场泄漏情况后，通知维修人员到事故现场，并下达应急救援任务：

①维修人员到达事故现场后，听从现场最高职务负责人的指挥，对泄漏的设备进行堵漏或维修。

②生产装置泄漏利用控制系统远程切断泄漏部位的相关阀门。

③如具备泄放条件时，将物料泄放到下一工序。

④槽罐泄漏时，检查确认槽区围堰应急阀门是否处于关闭状态，如阀门未关闭，立即关闭，立即倒罐。

⑤泄漏部位具备堵漏条件时，应采用适用的堵漏工具（如磁压式堵漏器材、金属套管堵漏器材、木质堵漏楔等）进行堵漏。

⑥若有人员受伤，立即穿戴好应急救援装备，将受伤人员转移至安全地点。

⑦如有人员烫伤，执行灼烫事故应急处置卡。

(6) 如大量泄漏，立即启动公司专项应急预案或综合应急预案。

(7) 组织现场无关人员立即撤离到紧急集合点（重复数遍）。

(8) 消除所有点火源，在泄漏区外围拉警戒线，并对附近所有道路进行封闭，禁止无关人员进入。

3.2.6.2 注意事项

(1) 应急救援人员应保证自身安全的前提下开展救援工作，严禁单独行动，不能盲目施救。

(2) 进入火灾爆炸危险场所开展救援时，应急救援人员应穿戴防静电工作服、工作鞋，切断火源，严禁火种，使用不产生火花工具处理，防止火灾和爆炸事故的发生。

(3) 救援人员应处于泄漏源的上风侧不要直接接触泄漏物；堵漏和清理泄漏物时，必

须戴好适用、有效的劳动防护用品。

(4) 人员撤离时，不要惊慌，避免踩踏，按指定逃生路线有序撤离。

(5) 防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭空间。

硫磺泄漏事故应急处置卡

处置程序	处 置 措 施	处置责任人
初期处置 及报警	现场操作人员发现物料泄漏后，立即到现场确认并查找泄漏点，如少量泄漏，立即用防爆工具进行收集，收集后将容器移到安全场所。	发现事故第一人
	如泄漏物流淌，立即用消防黄沙进行围堵，再进行收集处置。	发现事故第一人
	利用防爆通讯设备或在火灾、爆炸危险区域外通知操作室人员具体的泄漏部位，立即切断泄漏源。	发现事故第一人
	立即报告现场最高职务负责人（泄漏位置、泄漏物料、泄漏量、有无人员受伤）	发现事故第一人
应急启动	现场最高职务负责人立即到达现场，了解现场泄漏情况后，通知维修人员到事故现场，并下达应急救援任务。	现场最高职务负责人
	维修人员到达事故现场后，听从现场最高职务负责人的指挥，对泄漏的设备进行堵漏或维修。	维修人员
切断 泄漏源	生产装置泄漏利用控制系统远程切断泄漏部位的相关阀门。	操作室人员
	如具备泄放条件时，将物料泄放到下一工序。	操作室人员
	槽罐泄漏时，检查确认槽区围堰应急阀门是否处于关闭状态，如阀门未关闭，立即关闭，立即倒罐。	救援人员
	泄漏部位具备堵漏条件时，应采用适用的堵漏工具（如磁压式堵漏器材、金属套管堵漏器材、木质堵漏楔等）进行堵漏。	维修人员
人员抢救	若有人员受伤，立即穿戴好应急救援装备，将受伤人员转移至安全地点。	救援人员
	如有人员烫伤，执行灼烫事故应急处置卡。	救援人员
扩大应急	如大量泄漏，立即启动公司专项应急预案或综合应急预案。	现场最高职务负责人
人员撤离	组织现场无关人员立即撤离到紧急集合点（重复数遍）。	当班班组长
现场警戒	消除所有点火源，在泄漏区外围拉警戒线，并对附近所有道路进行封闭，禁止无关人员进入。	救援人员
报告程序	现场发现人 → 现场最高职务负责人 → 公司安全环保基建部 → 公司主要负责人	
应急电话	公司 24 小时应急值班电话：0572-8444781（值班室）或 0572-8444201（消控室） 郭跃成：13867241688 沈明良：13757232952 宋海平：13706828937 医疗救护：120	
注意事项	1.应急救援人员应保证自身安全的前提下开展救援工作，严禁单独行动，不能盲目施救。 2.进入火灾爆炸危险场所开展救援时，应急救援人员应穿戴防静电工作服、工作鞋，切断火源，严禁火种，使用不产生火花工具处理，防止火灾和爆炸事故的发生。 3.救援人员应处于泄漏源的上风侧不要直接接触泄漏物；堵漏和清理泄漏物时，必须戴好适用、有效的劳动防护用品。 4.人员撤离时，不要惊慌，避免踩踏，按指定逃生路线有序撤离。 5.防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭空间。	

3.2.7 丙烯酸泄漏事故应急处置措施及注意事项

3.2.7.1 应急处置措施

(1) 现场操作人员发现物料泄漏后，立即到现场确认并查找泄漏点，如少量泄漏，立即用现场应急桶收集。

(2) 泄漏物用消防黄沙吸附并围堵，再用防爆工具进行回收处置。

(3) 利用防爆通讯设备或在火灾、爆炸危险区域外通知操作室人员具体的泄漏部位，立即切断泄漏源。

(4) 立即报告现场最高职务负责人（泄漏位置、泄漏物料、泄漏量、有无人员受伤）

(5) 现场最高职务负责人立即到达现场，了解现场泄漏情况后，通知维修人员到事故现场，并下达应急救援任务：

①维修人员到达事故现场后，听从现场最高职务负责人的指挥，对泄漏的设备进行堵漏或维修。

②生产装置泄漏操作室人员利用控制系统远程切断泄漏部位的相关阀门。

③如具备泄放条件时，将物料泄放到下一工序。

④槽罐泄漏时，检查确认槽区围堰应急阀门是否处于关闭状态，如阀门未关闭，立即关闭，立即倒罐。

⑤泄漏部位具备堵漏条件时，应采用适用的堵漏工具（如磁压式堵漏器材、金属套管堵漏器材、木质堵漏楔等）进行堵漏。

(6) 如大量泄漏，立即启动公司专项应急预案或综合应急预案。

(7) 组织现场无关人员立即撤离到紧急集合点（重复数遍）。

(8) 消除点火源，在泄漏区外围拉警戒线，并对附近所有道路进行封闭，禁止无关人员进入。

3.2.7.2 注意事项

(1) 应急救援人员应保证自身安全的前提下开展救援工作，严禁单独行动，不能盲目施救。

(2) 进入火灾爆炸危险场所开展救援时，应急救援人员应穿戴防静电工作服、工作鞋，切断火源，严禁火种，使用不产生火花工具处理，防止火灾和爆炸事故的发生。

(3) 救援人员应处于泄漏源的上风侧不要直接接触泄漏物；堵漏和清理泄漏物时，必须戴好适用、有效的劳动防护用品。

(4) 人员撤离时，不要惊慌，避免踩踏，按指定逃生路线有序撤离。

(5) 防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭空间。

丙烯酸泄漏事故应急处置卡

处置程序	处 置 措 施	处置责任人
初期处置及报警	现场操作人员发现物料泄漏后，立即到现场确认并查找泄漏点，如少量泄漏，立即用现场应急桶收集。	发现事故第一人
	泄漏物用消防黄沙吸附并围堵，再用防爆工具进行回收处置。	发现事故第一人
	利用防爆通讯设备或在火灾、爆炸危险区域外通知操作室人员具体的泄漏部位，立即切断泄漏源。	发现事故第一人
	立即报告现场最高职务负责人（泄漏位置、泄漏物料、泄漏量、有无人员受伤）	发现事故第一人
应急启动	现场最高职务负责人立即到达现场，了解现场泄漏情况后，通知维修人员到事故现场，并下达应急救援任务。	现场最高职务负责人
	维修人员到达事故现场后，听从现场最高职务负责人的指挥，对泄漏的设备进行堵漏或维修。	维修人员
切断泄漏源	生产装置泄漏利用控制系统远程切断泄漏部位的相关阀门。	操作室人员
	如具备泄放条件时，将物料泄放到下一工序。	操作室人员
	槽罐泄漏时，检查确认槽区围堰应急阀门是否处于关闭状态，如阀门未关闭，立即关闭，立即倒罐。	救援人员
	泄漏部位具备堵漏条件时，应采用适用的堵漏工具（如磁压式堵漏器材、金属套管堵漏器材、木质堵漏楔等）进行堵漏。	维修人员
扩大应急	如大量泄漏，立即启动公司专项应急预案或综合应急预案。	现场最高职务负责人
人员撤离	组织现场无关人员立即撤离到紧急集合点（重复数遍）。	当班班组长
现场警戒	消除点火源，在泄漏区外围拉警戒线，并对附近所有道路进行封闭，禁止无关人员进入。	救援人员
报告程序	现场发现人 → 现场最高职务负责人 → 公司安全环保基建部 → 公司主要负责人	
应急电话	公司 24 小时应急值班电话：0572-8444781（值班室）或 0572-8444201（消控室） 郭跃成：13867241688 沈明良：13757232952 宋海平：13706828937 医疗救护：120	
注意事项	1.应急救援人员应保证自身安全的前提下开展救援工作，严禁单独行动，不能盲目施救。 2.进入火灾爆炸危险场所开展救援时，应急救援人员应穿戴防静电工作服、工作鞋，切断火源，严禁火种，使用不产生火花工具处理，防止火灾和爆炸事故的发生。 3.救援人员应处于泄漏源的上风侧不要直接接触泄漏物；堵漏和清理泄漏物时，必须戴好适用、有效的劳动防护用品。 4.人员撤离时，不要惊慌，避免踩踏，按指定逃生路线有序撤离。 5.防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭空间。	

3.2.8 巯基乙醇泄漏事故应急处置措施及注意事项

3.2.8.1 应急处置措施

- (1) 现场操作人员发现包装桶泄漏后，并查找泄漏点，如少量泄漏，立即将桶翻转，泄漏点置于上方位置。
- (2) 泄漏物用消防黄沙吸附并围堵，再用防爆工具进行回收处置。
- (3) 立即报告现场最高职务负责人（泄漏位置、泄漏物料、泄漏量、有无人员受伤）
- (4) 现场最高职务负责人立即到达现场，了解现场泄漏情况后并下达应急处置任务。
- (5) 应急处置人员穿戴好个体防护装备，用真空泵将包装桶内的物料转移到清空的桶内。
- (6) 组织现场无关人员立即撤离到紧急集合点（重复数遍）。
- (7) 消除点火源，在泄漏区外围拉警戒线，并对附近所有道路进行封闭，禁止无关人员进入。

3.2.8.2 注意事项

- (1) 应急救援人员应保证自身安全的前提下开展救援工作，严禁单独行动，不能盲目施救。
- (2) 进入火灾爆炸危险场所开展救援时，应急救援人员应穿戴防静电工作服、工作鞋，切断火源，严禁火种，使用不产生火花工具处理，防止火灾和爆炸事故的发生。
- (3) 救援人员应处于泄漏源的上风侧不要直接接触泄漏物；清理泄漏物时，必须戴好适用、有效的劳动防护用品。
- (4) 人员撤离时，不要惊慌，避免踩踏，按指定逃生路线有序撤离。
- (5) 防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭空间。
- (6) 收集的泄漏物及被泄漏物污染的衣物都不得随意处置，应按公司有关规定处置。

巯基乙醇泄漏事故应急处置卡

处置程序	处 置 措 施	处置责任人
初期处置 及报警	现场操作人员发现包装桶泄漏后，并查找泄漏点，如少量泄漏，立即将桶翻转，泄漏点置于上方位置。	发现事故第一人
	泄漏物用消防黄沙吸附并围堵，再用防爆工具进行回收处置。	发现事故第一人
	立即报告现场最高职务负责人（泄漏位置、泄漏物料、泄漏量、有无人员受伤）	发现事故第一人
应急启动	现场最高职务负责人立即到达现场，了解现场泄漏情况后并下达应急处置任务。	现场最高职务负责人
切断 泄漏源	应急处置人员穿戴好个体防护装备，用真空泵将包装桶内的物料转移到清空的桶内。	救援人员
人员撤离	组织现场无关人员立即撤离到紧急集合点（重复数遍）。	当班班组长
现场警戒	消除点火源，在泄漏区外围拉警戒线，并对附近所有道路进行封闭，禁止无关人员进入。	救援人员
报告程序	现场发现人 → 现场最高职务负责人 → 公司安全环保基建部 → 公司主要负责人	
应急电话	公司 24 小时应急值班电话：0572-8444781（值班室）或 0572-8444201（消控室） 郭跃成：13867241688 沈明良：13757232952 宋海平：13706828937 医疗救护：120	
注意事项	1.应急救援人员应保证自身安全的前提下开展救援工作，严禁单独行动，不能盲目施救。 2.进入火灾爆炸危险场所开展救援时，应急救援人员应穿戴防静电工作服、工作鞋，切断火源，严禁火种，使用不产生火花工具处理，防止火灾和爆炸事故的发生。 3.救援人员应处于泄漏源的上风侧不要直接接触泄漏物；堵漏和清理泄漏物时，必须戴好适用、有效的劳动防护用品。 4.人员撤离时，不要惊慌，避免踩踏，按指定逃生路线有序撤离。 5.防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭空间。 6.收集的泄漏物及被泄漏物污染的衣物都不得随意处置，应按公司有关规定处置。	

3.2.9 硫酸泄漏事故应急处置措施及注意事项

3.2.9.1 应急处置措施

(1) 现场操作人员发现物料泄漏后，立即到现场确认并查找泄漏点，如少量泄漏，立即用现场应急桶收集。

(2) 泄漏物用消防黄沙吸附并围堵后进行回收处置（火灾、爆炸危险场所用防爆工具）。

(3) 利用通讯设备通知操作室人员具体的泄漏部位，立即切断泄漏源。（火灾、爆炸危险场所需用防爆通讯设备，无防爆通讯设备的应在火灾、爆炸危险区域外）

(4) 立即报告现场最高职务负责人（泄漏位置、泄漏物料、泄漏量、有无人员受伤）

(5) 现场最高职务负责人立即到达现场，了解现场泄漏情况后，通知维修人员到事故现场，并下达应急救援任务：

①维修人员到达事故现场后，听从现场最高职务负责人的指挥，对泄漏的设备进行堵漏或维修。

②生产装置泄漏操作室人员利用控制系统远程切断泄漏部位的相关阀门。

③如具备泄放条件时，将物料泄放到下一工序。

④槽罐泄漏时，检查确认槽区围堰应急阀门是否处于关闭状态，如阀门未关闭，立即关闭，立即倒罐。

⑤泄漏部位具备堵漏条件时，应采用适用的堵漏工具（如磁压式堵漏器材、金属套管堵漏器材、木质堵漏楔等）进行堵漏。

⑥如发生人员灼烫，执行灼烫事故应急处置卡。

(6) 如大量泄漏，立即启动公司专项应急预案或综合应急预案。

(7) 组织现场无关人员立即撤离到紧急集合点（重复数遍）。

(8) 在泄漏区外围拉警戒线，并对附近所有道路进行封闭，禁止无关人员进入。

3.2.9.2 注意事项

(1) 应急救援人员应保证自身安全的前提下开展救援工作，严禁单独行动，不能盲目施救。

(2) 进入火灾爆炸危险场所开展救援时，应急救援人员应穿戴防静电工作服、工作鞋，切断火源，严禁火种，使用不产生火花工具处理，防止火灾和爆炸事故的发生。

(3) 禁止接触和跨越泄漏物，防止摔倒造成灼烫事故。

(4) 救援人员应处于泄漏源的上风侧不要直接接触泄漏物；堵漏和清理泄漏物时，必须戴好适用、有效的劳动防护用品。

(5) 人员撤离时，不要惊慌，避免踩踏，按指定逃生路线有序撤离。

(6) 防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭空间。

(7) 处理泄漏物时，不得用水冲，防止硫酸遇水放热沸溅，造成人员灼伤。

硫酸泄漏事故应急处置卡

处置程序	处 置 措 施	处置责任人
初期处置及报警	现场操作人员发现物料泄漏后，立即到现场确认并查找泄漏点，如少量泄漏，立即用现场应急桶收集。	发现事故第一人
	泄漏物用消防黄沙吸附并围堵后进行回收处置（火灾、爆炸危险场所用防爆工具）。	发现事故第一人
	利用通讯设备通知操作室人员具体的泄漏部位，立即切断泄漏源。（火灾、爆炸危险场所需用防爆通讯设备，无防爆通讯设备的应在火灾、爆炸危险区域外）。	发现事故第一人
	立即报告现场最高职务负责人（泄漏位置、泄漏物料、泄漏量、有无人员受伤）。	发现事故第一人
应急启动	现场最高职务负责人立即到达现场，了解现场泄漏情况后，通知维修人员到事故现场，并下达应急救援任务。	现场最高职务负责人
	维修人员到达事故现场后，听从现场最高职务负责人的指挥，对泄漏的设备进行堵漏或维修。	维修人员
切断泄漏源	生产装置泄漏利用控制系统远程切断泄漏部位的相关阀门。	操作室人员
	如具备泄放条件时，将物料泄放到下一工序。	操作室人员
	槽罐泄漏时，检查确认槽区围堰应急阀门是否处于关闭状态，如阀门未关闭，立即关闭，立即倒罐。	救援人员
	泄漏部位具备堵漏条件时，应采用适用的堵漏工具（如磁压式堵漏器材、金属套管堵漏器材、木质堵漏楔等）进行堵漏。	维修人员
人员抢救	如发生人员灼烫，执行灼烫事故应急处置卡。	救援人员
扩大应急	如大量泄漏，立即启动公司专项应急预案或综合应急预案。	现场最高职务负责人
人员撤离	组织现场无关人员立即撤离到紧急集合点（重复数遍）。	当班班组长
现场警戒	在泄漏区外围拉警戒线，并对附近所有道路进行封闭，禁止无关人员进入。	救援人员
报告程序	现场发现人 → 现场最高职务负责人 → 公司安全环保基建部 → 公司主要负责人	
应急电话	公司 24 小时应急值班电话：0572-8444781（值班室）或 0572-8444201（消控室） 郭跃成：13867241688 沈明良：13757232952 宋海平：13706828937 医疗救护：120	
注意事项	1.应急救援人员应保证自身安全的前提下开展救援工作，严禁单独行动，不能盲目施救。 2.进入火灾爆炸危险场所开展救援时，应急救援人员应穿戴防静电防酸碱工作服、工作鞋，切断火源，严禁火种，使用不产生火花工具处理，防止火灾和爆炸事故的发生。 3.禁止接触和跨越泄漏物，防止摔倒造成灼烫事故。 4.救援人员应处于泄漏源的上风侧不要直接接触泄漏物；堵漏和清理泄漏物时，必须戴好适用、有效的劳动防护用品。 5.人员撤离时，不要惊慌，避免踩踏，按指定逃生路线有序撤离。 6.防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭空间。 7.处理泄漏物时，不得用水冲，防止硫酸遇水放热沸溅，造成人员灼伤。	

3.2.10 发烟硫酸泄漏事故应急处置措施及注意事项

3.2.10.1 发烟硫酸泄漏事故应急处置措施

(1) 现场操作人员发现物料泄漏后，戴好空气呼吸器，穿好防化服，立即到现场确认并查找泄漏点，如少量泄漏，立即用现场应急桶收集。

(2) 泄漏物用消防黄沙吸附并围堵后进行回收处置（火灾、爆炸危险场所用防爆工具）。

(3) 利用通讯设备通知操作室人员具体的泄漏部位，立即切断泄漏源。（火灾、爆炸危险场所需用防爆通讯设备，无防爆通讯设备的应在火灾、爆炸危险区域外）

(4) 立即报告现场最高职务负责人（泄漏位置、泄漏物料、泄漏量、有无人员受伤）

(5) 现场最高职务负责人立即到达现场，了解现场泄漏情况后，通知维修人员到事故现场，并下达应急救援任务：

①维修人员到达事故现场后，听从现场最高职务负责人的指挥，戴好空气呼吸器，穿好防化服，对泄漏的设备进行堵漏或维修。

②生产装置泄漏操作室人员利用控制系统远程切断泄漏部位的相关阀门。

③如具备泄放条件时，将物料泄放到下一工序。

④槽罐泄漏时，检查确认槽区围堰应急阀门是否处于关闭状态，如阀门未关闭，立即关闭，立即倒罐。

⑤泄漏部位具备堵漏条件时，应采用适用的堵漏工具（如磁压式堵漏器材、金属套管堵漏器材、木质堵漏楔等）进行堵漏。

⑥如发生人员灼烫，执行灼烫事故应急处置卡；如发生人员中毒、窒息，执行中毒、窒息事故应急处置卡。

(6) 如大量泄漏，立即启动公司专项应急预案或综合应急预案。

(7) 组织现场无关人员立即撤离到紧急集合点（重复数遍）。

(8) 在泄漏区外围拉警戒线，并对附近所有道路进行封闭，禁止无关人员进入。

3.2.10.2 注意事项

(1) 应急救援人员应保证自身安全的前提下开展救援工作，严禁单独行动，不能盲目施救。

(2) 进入火灾爆炸危险场所开展救援时，应急救援人员应穿戴防静电工作服、工作鞋，切断火源，严禁火种，使用不产生火花工具处理，防止火灾和爆炸事故的发生。

(3) 禁止接触和跨越泄漏物，防止摔倒造成灼烫事故。

(4) 救援人员应处于泄漏源的上风侧不要直接接触泄漏物；堵漏和清理泄漏物时，必须戴好适用、有效的劳动防护用品。

(5) 人员撤离时，不要惊慌，避免踩踏，按指定逃生路线有序撤离。

(6) 防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭空间。

(7) 处理泄漏物时，不得用水冲，防止发烟硫酸遇水放热沸溅，造成人员灼伤。

发烟硫酸泄漏事故应急处置卡

处置程序	处 置 措 施	处置责任人
初期处置 及报警	现场操作人员发现物料泄漏后，戴好空气呼吸器，穿好防化服，立即到现场确认并查找泄漏点，如少量泄漏，立即用现场应急桶收集。	发现事故第一人
	泄漏物用消防黄沙吸附并围堵后进行回收处置（火灾、爆炸危险场所用防爆工具）。	发现事故第一人
	利用防爆通讯设备或在火灾、爆炸危险区域外通知操作室人员具体的泄漏部位，立即切断泄漏源。	发现事故第一人
	立即报告现场最高职务负责人（泄漏位置、泄漏物料、泄漏量、有无人员受伤）	发现事故第一人
应急启动	现场最高职务负责人立即到达现场，了解现场泄漏情况后，通知维修人员到事故现场，并下达应急救援任务。	现场最高职务负责人
	维修人员到达事故现场后，听从现场最高职务负责人的指挥，戴好空气呼吸器，穿好防化服，对泄漏的设备进行堵漏或维修。	维修人员
切断 泄漏源	生产装置泄漏利用控制系统远程切断泄漏部位的相关阀门。	操作室人员
	如具备泄放条件时，将物料泄放到下一工序。	操作室人员
	槽罐泄漏时，检查确认槽区围堰应急阀门是否处于关闭状态，如阀门未关闭，立即关闭，立即倒罐。	救援人员
	泄漏部位具备堵漏条件时，应采用适用的堵漏工具（如磁压式堵漏器材、金属套管堵漏器材、木质堵漏楔等）进行堵漏。	维修人员
人员抢救	如发生人员灼烫，执行灼烫事故应急处置卡。 如发生人员中毒、窒息，执行中毒、窒息事故应急处置卡。	
扩大应急	如大量泄漏，立即启动公司专项应急预案或综合应急预案。	现场最高职务负责人
人员撤离	组织现场无关人员立即撤离到紧急集合点（重复数遍）。	当班班组长
现场警戒	在泄漏区外围拉警戒线，并对附近所有道路进行封闭，禁止无关人员进入。	救援人员
报告程序	现场发现人 → 现场最高职务负责人 → 公司安全环保基建部 → 公司主要负责人	
应急电话	公司 24 小时应急值班电话：0572-8444781（值班室）或 0572-8444201（消控室） 郭跃成：13867241688 沈明良：13757232952 宋海平：13706828937 医疗救护：120	
注意事项	1.应急救援人员应保证自身安全的前提下开展救援工作，严禁单独行动，不能盲目施救。 2.进入火灾爆炸危险场所开展救援时，应急救援人员应穿戴防静电防酸碱工作服、工作鞋，切断火源，严禁火种，使用不产生火花工具处理，防止火灾和爆炸事故的发生。 3.禁止接触和跨越泄漏物，防止摔倒造成灼烫事故。 4.救援人员应处于泄漏源的上风侧不要直接接触泄漏物；堵漏和清理泄漏物时，必须戴好适用、有效的劳动防护用品。 5.人员撤离时，不要惊慌，避免踩踏，按指定逃生路线有序撤离。 6.防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭空间。 7.处理泄漏物时，不得用水冲，防止发烟硫酸遇水放热沸溅，造成人员灼伤。	

3.2.11 液碱泄漏事故应急处置措施及注意事项

3.2.11.1 应急处置措施

(1) 现场操作人员发现物料泄漏后，立即到现场确认并查找泄漏点，如少量泄漏，戴好个人防护装备，立即用现场应急桶收集。

(2) 泄漏物用消防黄沙吸附并围堵后进行回收处置（火灾、爆炸危险场所用防爆工具）。

(3) 利用通讯设备通知操作室人员具体的泄漏部位，立即切断泄漏源。（火灾、爆炸危险场所需用防爆通讯设备，无防爆通讯设备的应在火灾、爆炸危险区域外）

(4) 立即报告现场最高职务负责人（泄漏位置、泄漏物料、泄漏量、有无人员受伤）

(5) 现场最高职务负责人立即到达现场，了解现场泄漏情况后，通知维修人员到事故现场，并下达应急救援任务：

①维修人员到达事故现场后，听从现场最高职务负责人的指挥，戴好个人防护装备，对泄漏的设备进行堵漏或维修。

②生产装置泄漏操作室人员利用控制系统远程切断泄漏部位的相关阀门。

③如具备泄放条件时，将物料泄放到下一工序。

④槽罐泄漏时，检查确认槽区围堰应急阀门是否处于关闭状态，如阀门未关闭，立即关闭，立即倒罐。

⑤泄漏部位具备堵漏条件时，应采用适用的堵漏工具（如磁压式堵漏器材、金属套管堵漏器材、木质堵漏楔等）进行堵漏。

⑥如发生人员灼烫，执行灼烫事故应急处置卡。

(6) 如大量泄漏，立即启动公司专项应急预案或综合应急预案。

(7) 组织现场无关人员立即撤离到紧急集合点（重复数遍）。

(8) 在泄漏区外围拉警戒线，并对附近所有道路进行封闭，禁止无关人员进入。

3.2.11.2 注意事项

(1) 应急救援人员应保证自身安全的前提下开展救援工作，严禁单独行动，不能盲目施救。

(2) 进入火灾爆炸危险场所开展救援时，应急救援人员应穿戴防静电工作服、工作鞋，切断火源，严禁火种，使用不产生火花工具处理，防止火灾和爆炸事故的发生。

(3) 禁止接触和跨越泄漏物，防止摔倒造成灼烫事故。

(4) 救援人员应处于泄漏源的上风侧不要直接接触泄漏物；堵漏和清理泄漏物时，必须戴好适用、有效的劳动防护用品。

(5) 人员撤离时，不要惊慌，避免踩踏，按指定逃生路线有序撤离。

(6) 防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭空间。

液碱泄漏事故应急处置卡

处置程序	处 置 措 施	处置责任人
初期处置及报警	现场操作人员发现物料泄漏后，立即到现场确认并查找泄漏点，如少量泄漏，戴好个人防护装备，立即用现场应急桶收集。	发现事故第一人
	泄漏物用消防黄沙吸附并围堵后进行回收处置（火灾、爆炸危险场所用防爆工具）。	发现事故第一人
	利用防爆通讯设备或在火灾、爆炸危险区域外通知操作室人员具体的泄漏部位，立即切断泄漏源。	发现事故第一人
	立即报告现场最高职务负责人（泄漏位置、泄漏物料、泄漏量、有无人员受伤）	发现事故第一人
应急启动	现场最高职务负责人立即到达现场，了解现场泄漏情况后，通知维修人员到事故现场，并下达应急救援任务。	现场最高职务负责人
	维修人员到达事故现场后，听从现场最高职务负责人的指挥，戴好个人防护装备，对泄漏的设备进行堵漏或维修。	维修人员
切断泄漏源	生产装置泄漏利用控制系统远程切断泄漏部位的相关阀门。	操作室人员
	如具备泄放条件时，将物料泄放到下一工序。	操作室人员
	槽罐泄漏时，检查确认槽区围堰应急阀门是否处于关闭状态，如阀门未关闭，立即关闭，立即倒罐。	救援人员
	泄漏部位具备堵漏条件时，应采用适用的堵漏工具（如磁压式堵漏器材、金属套管堵漏器材、木质堵漏楔等）进行堵漏。	维修人员
人员抢救	如发生人员灼烫，执行灼烫事故应急处置卡。	救援人员
扩大应急	如大量泄漏，立即启动公司专项应急预案或综合应急预案。	现场最高职务负责人
人员撤离	组织现场无关人员立即撤离到紧急集合点（重复数遍）。	当班班组长
现场警戒	在泄漏区外围拉警戒线，并对附近所有道路进行封闭，禁止无关人员进入。	救援人员
报告程序	现场发现人 → 现场最高职务负责人 → 公司安全环保基建部 → 公司主要负责人	
应急电话	公司 24 小时应急值班电话：0572-8444781（值班室）或 0572-8444201（消控室） 郭跃成：13867241688 沈明良：13757232952 宋海平：13706828937 医疗救护：120	
注意事项	1.应急救援人员应保证自身安全的前提下开展救援工作，严禁单独行动，不能盲目施救。 2.进入火灾爆炸危险场所开展救援时，应急救援人员应穿戴防静电防酸碱工作服、工作鞋，切断火源，严禁火种，使用不产生火花工具处理，防止火灾和爆炸事故的发生。 3.禁止接触和跨越泄漏物，防止摔倒造成灼烫事故。 4.救援人员应处于泄漏源的上风侧不要直接接触泄漏物；堵漏和清理泄漏物时，必须戴好适用、有效的劳动防护用品。 5.人员撤离时，不要惊慌，避免踩踏，按指定逃生路线有序撤离。 6.防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭空间。	

3.2.12 盐酸泄漏事故应急处置措施及注意事项

3.2.12.1 应急处置措施

(1) 现场操作人员发现物料泄漏后，立即到现场确认并查找泄漏点，如少量泄漏，戴好个人防护装备，立即用现场应急桶收集。

(2) 泄漏物用消防黄沙吸附并围堵后进行回收处置。

(3) 利用通讯设备通知操作室人员具体的泄漏部位，立即切断泄漏源。

(4) 立即报告现场最高职务负责人（泄漏位置、泄漏物料、泄漏量、有无人员受伤）

(5) 现场最高职务负责人立即到达现场，了解现场泄漏情况后，通知维修人员到事故现场，并下达应急救援任务：

①维修人员到达事故现场后，听从现场最高职务负责人的指挥，戴好个人防护装备，对泄漏的设备进行堵漏或维修。

②生产装置泄漏操作室人员立即切断泄漏部位的相关阀门。

③泄漏部位具备堵漏条件时，应采用适用的堵漏工具（如磁压式堵漏器材、金属套管堵漏器材、木质堵漏楔等）进行堵漏。

④无法堵漏时，立即倒罐（导入临时塑料吨包装桶）。

⑤如发生人员灼烫，执行灼烫事故应急处置卡。

(6) 如大量泄漏，立即启动公司专项应急预案或综合应急预案。

(7) 组织现场无关人员立即撤离到紧急集合点（重复数遍）。

(8) 在泄漏区外围拉警戒线，并对附近所有道路进行封闭，禁止无关人员进入。

3.2.12.2 注意事项

(1) 应急救援人员应保证自身安全的前提下开展救援工作，严禁单独行动，不能盲目施救。

(2) 禁止接触和跨越泄漏物，防止摔倒造成灼烫事故。

(3) 救援人员应处于泄漏源的上风侧不要直接接触泄漏物；堵漏和清理泄漏物时，必须戴好适用、有效的劳动防护用品。

(4) 人员撤离时，不要惊慌，避免踩踏，按指定逃生路线有序撤离。

(5) 防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭空间。

盐酸泄漏事故应急处置卡

处置程序	处 置 措 施	处置责任人
初期处置 及报警	现场操作人员发现物料泄漏后，立即到现场确认并查找泄漏点，如少量泄漏，立即用现场应急桶收集。	发现事故第一人
	泄漏物用消防黄沙吸附并围堵后进行回收处置。	发现事故第一人
	利用通讯设备通知操作室人员具体的泄漏部位，立即切断泄漏源。	发现事故第一人
	立即报告现场最高职务负责人（泄漏位置、泄漏物料、泄漏量、有无人员受伤）	发现事故第一人
应急启动	现场最高职务负责人立即到达现场，了解现场泄漏情况后，通知维修人员到事故现场，并下达应急救援任务。	现场最高职务负责人
	维修人员到达事故现场后，听从现场最高职务负责人的指挥，对泄漏的设备进行堵漏或维修。	维修人员
切断 泄漏源	生产装置泄漏切断泄漏部位的相关阀门。	操作室人员
	泄漏部位具备堵漏条件时，应采用适用的堵漏工具（如磁压式堵漏器材、金属套管堵漏器材、木质堵漏楔等）进行堵漏。	维修人员
	无法堵漏时，立即倒罐（导入临时塑料吨包装桶）。	救援人员
人员抢救	如发生人员灼烫，执行灼烫事故应急处置卡。	救援人员
扩大应急	如大量泄漏，立即启动公司专项应急预案或综合应急预案。	现场最高职务负责人
人员撤离	组织现场无关人员立即撤离到紧急集合点（重复数遍）。	当班班组长
现场警戒	在泄漏区外围拉警戒线，并对附近所有道路进行封闭，禁止无关人员进入。	救援人员
报告程序	现场发现人 → 现场最高职务负责人 → 公司安全环保基建部 → 公司主要负责人	
应急电话	公司 24 小时应急值班电话：0572-8444781（值班室）或 0572-8444201（消控室） 郭跃成：13867241688 沈明良：13757232952 宋海平：13706828937 医疗救护：120	
注意事项	1.应急救援人员应保证自身安全的前提下开展救援工作，严禁单独行动，不能盲目施救。 2.禁止接触和跨越泄漏物，防止摔倒造成灼烫事故。 3.救援人员应处于泄漏源的上风侧不要直接接触泄漏物；堵漏和清理泄漏物时，必须戴好适用、有效的劳动防护用品。 4.人员撤离时，不要惊慌，避免踩踏，按指定逃生路线有序撤离。 5.防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭空间。	

3.2.13 甲醛溶液泄漏事故应急处置措施及注意事项

3.2.13.1 应急处置措施

(1) 现场操作人员发现物料泄漏后，立即到现场确认并查找泄漏点，如少量泄漏，立即用现场应急桶收集。

(2) 泄漏物用消防黄沙吸附并围堵，再用工具进行回收处置（火灾、爆炸危险场所适用防爆工具）。

(3) 利用通讯设备通知操作室人员具体的泄漏部位，立即切断泄漏源（火灾、爆炸危险区域使用防爆通讯设备）。

(4) 立即报告现场最高职务负责人（泄漏位置、泄漏物料、泄漏量、有无人员受伤）

(5) 现场最高职务负责人立即到达现场，了解现场泄漏情况后，通知维修人员到事故现场，并下达应急救援任务：

①维修人员到达事故现场后，听从现场最高职务负责人的指挥，穿戴好个人防护装备，对泄漏的设备进行堵漏或维修。

②生产装置泄漏操作室人员利用控制系统远程切断泄漏部位的相关阀门。

③如具备泄放条件时，将物料泄放到下一工序。

④槽罐泄漏时，检查确认槽区围堰应急阀门是否处于关闭状态，如阀门未关闭，立即关闭，立即倒罐。

⑤泄漏部位具备堵漏条件时，应采用适用的堵漏工具（如磁压式堵漏器材、金属套管堵漏器材、木质堵漏楔等）进行堵漏。

⑥如发生人员中毒，执行中毒、窒息应急处置卡。

(6) 如大量泄漏，立即启动公司专项应急预案或综合应急预案。

(7) 组织现场无关人员立即撤离到紧急集合点（重复数遍）。

(8) 消除点火源，在泄漏区外围拉警戒线，并对附近所有道路进行封闭，禁止无关人员进入。

3.2.13.2 注意事项

(1) 应急救援人员应保证自身安全的前提下开展救援工作，严禁单独行动，不能盲目施救。

(2) 进入火灾爆炸危险场所开展救援时，应急救援人员应穿戴防静电工作服、工作鞋，切断火源，严禁火种，使用不产生火花工具处理，防止火灾和爆炸事故的发生。

(3) 救援人员应处于泄漏源的上风侧不要直接接触泄漏物；堵漏和清理泄漏物时，必

须戴好适用、有效的劳动防护用品。

(4) 人员撤离时，不要惊慌，避免踩踏，按指定逃生路线有序撤离。

(5) 防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭空间。

甲醛溶液泄漏事故应急处置卡

处置程序	处 置 措 施	处置责任人
初期处置及报警	现场操作人员发现物料泄漏后，立即到现场确认并查找泄漏点，如少量泄漏，立即用现场应急桶收集。	发现事故第一人
	泄漏物用消防黄沙吸附并围堵，再用工具进行回收处置（火灾、爆炸危险场所适用防爆工具）。	发现事故第一人
	利用通讯设备通知操作室人员具体的泄漏部位，立即切断泄漏源（火灾、爆炸危险区域使用防爆通讯设备）。	发现事故第一人
	立即报告现场最高职务负责人（泄漏位置、泄漏物料、泄漏量、有无人员受伤）	发现事故第一人
应急启动	现场最高职务负责人立即到达现场，了解现场泄漏情况后，通知维修人员到事故现场，并下达应急救援任务。	现场最高职务负责人
	维修人员到达事故现场后，听从现场最高职务负责人的指挥，穿戴好个人防护装备，对泄漏的设备进行堵漏或维修。	维修人员
切断泄漏源	生产装置泄漏利用控制系统远程切断泄漏部位的相关阀门。	操作室人员
	如具备泄放条件时，将物料泄放到下一工序。	操作室人员
	槽罐泄漏时，检查确认槽区围堰应急阀门是否处于关闭状态，如阀门未关闭，立即关闭，立即倒罐。	救援人员
	泄漏部位具备堵漏条件时，应采用适用的堵漏工具（如磁压式堵漏器材、金属套管堵漏器材、木质堵漏楔等）进行堵漏。	维修人员
人员抢救	如发生人员中毒，执行中毒、窒息应急处置卡。	救援人员
扩大应急	如大量泄漏，立即启动公司专项应急预案或综合应急预案。	现场最高职务负责人
人员撤离	组织现场无关人员立即撤离到紧急集合点（重复数遍）。	当班班组长
现场警戒	消除点火源，在泄漏区外围拉警戒线，并对附近所有道路进行封闭，禁止无关人员进入。	救援人员
报告程序	现场发现人 → 现场最高职务负责人 → 公司安全环保基建部 → 公司主要负责人	
应急电话	公司 24 小时应急值班电话：0572-8444781（值班室）或 0572-8444201（消控室） 郭跃成：13867241688 沈明良：13757232952 宋海平：13706828937 医疗救护：120	
注意事项	1.应急救援人员应保证自身安全的前提下开展救援工作，严禁单独行动，不能盲目施救。 2.进入火灾爆炸危险场所开展救援时，应急救援人员应穿戴防静电工作服、工作鞋，切断火源，严禁火种，使用不产生火花工具处理，防止火灾和爆炸事故的发生。 3.救援人员应处于泄漏源的上风侧不要直接接触泄漏物；堵漏和清理泄漏物时，必须戴好适用、有效的劳动防护用品。 4.人员撤离时，不要惊慌，避免踩踏，按指定逃生路线有序撤离。 5.防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭空间。	

3.2.14 磷酸泄漏事故应急处置措施及注意事项

3.2.14.1 应急处置措施

- (1) 现场操作人员发现包装桶泄漏后，并查找泄漏点，如少量泄漏，穿戴好个体防护用品，立即将桶翻转，泄漏点置于上方位置。
- (2) 泄漏物用消防黄沙吸附并围堵，再用防爆工具进行回收处置。
- (3) 立即报告现场最高职务负责人（泄漏位置、泄漏物料、泄漏量、有无人员受伤）
- (4) 现场最高职务负责人立即到达现场，了解现场泄漏情况后并下达应急处置任务。
- (5) 应急处置人员穿戴好个体防护用品，将物料转移到清空的桶内。

3.2.14.2 注意事项

- (1) 遇金属反应放出氢气，能与空气形成爆炸性混合物，受热分解产生有毒的氧化磷烟气。
- (2) 应与易(可)燃物、碱类、活性金属粉末分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
- (3) 磷酸具有腐蚀性，应急处置时，应穿戴好适用的个人防护用品。

磷酸泄漏事故应急处置卡

处置程序	处 置 措 施	处置责任人
初期处置 及报警	现场操作人员发现包装桶泄漏后，并查找泄漏点，如少量泄漏，穿戴个体防护用品，立即将桶翻转，泄漏点置于上方位置。	发现事故第一人
	泄漏物用消防黄沙吸附并围堵，再用防爆工具进行回收处置。	发现事故第一人
	立即报告现场最高职务负责人（泄漏位置、泄漏物料、泄漏量、有无人员受伤）	发现事故第一人
应急启动	现场最高职务负责人立即到达现场，了解现场泄漏情况后并下达应急处置任务。	现场最高职务负责人
切断 泄漏源	应急处置人员穿戴好个体防护用品，将物料转移到清空的桶内。	救援人员
人员抢救	如发生人员灼伤，立即用大量流动清水冲洗至少 15 分钟，并送医救治。	救援人员
报告程序	现场发现人 → 现场最高职务负责人 → 公司安全环保基建部 → 公司主要负责人	
应急电话	公司 24 小时应急值班电话：0572-8444781（值班室）或 0572-8444201（消控室） 郭跃成：13867241688 沈明良：13757232952 宋海平：13706828937 医疗救护：120	
注意事项	1.遇金属反应放出氢气，能与空气形成爆炸性混合物，受热分解产生有毒的氧化磷烟气。 2.应与易(可)燃物、碱类、活性金属粉末分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 3.磷酸具有腐蚀性，应急处置时，应穿戴好适用的个人防护用品。	

3.2.15 双氧水泄漏事故应急处置措施及注意事项

3.2.15.1 应急处置措施

(1) 现场操作人员发现物料泄漏后，立即到现场确认并查找泄漏点，如少量泄漏，立即用现场应急桶收集。

(2) 泄漏物用消防黄沙吸附并围堵，再用防爆工具进行回收处置。

(3) 利用防爆通讯设备或在火灾、爆炸危险区域外通知操作室人员具体的泄漏部位，立即切断泄漏源。

(4) 立即报告现场最高职务负责人（泄漏位置、泄漏物料、泄漏量、有无人员受伤）

(5) 现场最高职务负责人立即到达现场，了解现场泄漏情况后，通知维修人员到事故现场，并下达应急救援任务：

①维修人员到达事故现场后，听从现场最高职务负责人的指挥，对泄漏的设备进行堵漏或维修。

②生产装置泄漏操作室人员利用控制系统远程切断泄漏部位的相关阀门。

③如具备泄放条件时，将物料泄放到下一工序。

④槽罐泄漏时，检查确认槽区围堰应急阀门是否处于关闭状态，如阀门未关闭，立即关闭，立即倒罐（倒入干净的空塑料吨包装桶内）。

⑤泄漏部位具备堵漏条件时，应采用适用的堵漏工具（如磁压式堵漏器材、金属套管堵漏器材）进行堵漏。

(6) 如大量泄漏，立即启动公司专项应急预案或综合应急预案。

(7) 组织现场无关人员立即撤离到紧急集合点（重复数遍）。

(8) 消除点火源，清除周边易燃、可燃物，在泄漏区外围拉警戒线，并对附近所有道路进行封闭，禁止无关人员进入。

3.2.15.2 注意事项

(1) 应急救援人员应保证自身安全的前提下开展救援工作，严禁单独行动，不能盲目施救。

(2) 进入火灾爆炸危险场所开展救援时，应急救援人员应穿戴防静电工作服、工作鞋，切断火源，严禁火种，使用不产生火花工具处理，防止火灾和爆炸事故的发生。

(3) 救援人员应处于泄漏源的上风侧不要直接接触泄漏物；堵漏和清理泄漏物时，必须戴好适用、有效的劳动防护用品。

(4) 人员撤离时，不要惊慌，避免踩踏，按指定逃生路线有序撤离。

(5) 防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭空间，如泄漏物进入下水道，用水稀释，用应急池收集后，再进行回收处置。

(6) 远离热源、碱、可燃物（如木材、纸张、衣物、油品）。

双氧水泄漏事故应急处置卡

处置程序	处 置 措 施	处置责任人
初期处置 及报警	现场操作人员发现物料泄漏后，立即到现场确认并查找泄漏点，如少量泄漏，立即用现场应急桶收集。	发现事故第一人
	泄漏物用消防黄沙吸附并围堵，再用防爆工具进行回收处置。	发现事故第一人
	利用防爆通讯设备或在火灾、爆炸危险区域外通知操作室人员具体的泄漏部位，立即切断泄漏源。	发现事故第一人
	立即报告现场最高职务负责人（泄漏位置、泄漏物料、泄漏量、有无人员受伤）	发现事故第一人
应急启动	现场最高职务负责人立即到达现场，了解现场泄漏情况后，通知维修人员到事故现场，并下达应急救援任务。	现场最高职务负责人
	维修人员到达事故现场后，听从现场最高职务负责人的指挥，对泄漏的设备进行堵漏或维修。	维修人员
切断 泄漏源	生产装置泄漏利用控制系统远程切断泄漏部位的相关阀门。	操作室人员
	如具备泄放条件时，将物料泄放到下一工序。	操作室人员
	槽罐泄漏时，检查确认槽区围堰应急阀门是否处于关闭状态，如阀门未关闭，立即关闭，立即倒罐（倒入干净的空塑料吨包装桶内）。	救援人员
	泄漏部位具备堵漏条件时，应采用适用的堵漏工具（如磁压式堵漏器材、金属套管堵漏器材）进行堵漏。	维修人员
扩大应急	如大量泄漏，立即启动公司专项应急预案或综合应急预案。	现场最高职务负责人
人员撤离	组织现场无关人员立即撤离到紧急集合点（重复数遍）。	当班班组长
现场警戒	消除点火源，清除周边易燃、可燃物，在泄漏区外围拉警戒线，并对附近所有道路进行封闭，禁止无关人员进入。	救援人员
报告程序	现场发现人 → 现场最高职务负责人 → 公司安全环保基建部 → 公司主要负责人	
应急电话	公司 24 小时应急值班电话：0572-8444781（值班室）或 0572-8444201（消控室） 郭跃成：13867241688 沈明良：13757232952 宋海平：13706828937 医疗救护：120	
注意事项	1.应急救援人员应保证自身安全的前提下开展救援工作，严禁单独行动，不能盲目施救。 2.进入火灾爆炸危险场所开展救援时，应急救援人员应穿戴防静电工作服、工作鞋，切断火源，严禁火种，使用不产生火花工具处理，防止火灾和爆炸事故的发生。 3.救援人员应处于泄漏源的上风侧不要直接接触泄漏物；堵漏和清理泄漏物时，必须戴好适用、有效的劳动防护用品。 4.人员撤离时，不要惊慌，避免踩踏，按指定逃生路线有序撤离。 5.防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭空间，如泄漏物进入下水道，用水稀释，用应急池收集后，再进行回收处置。 6.远离热源、碱、可燃物（如木材、纸张、衣物、油品）。	

3.2.16 导热油泄漏事故应急处置措施及注意事项

3.2.16.1 应急处置措施

(1) 现场操作人员发现导热油炉、烘干机、导热油槽罐、散热片、导热油泵泄漏后，立即紧急停炉，并报告现场最高职务负责人（泄漏位置、泄漏物料、泄漏量、有无人员受伤）。

(2) 泄漏物用消防黄沙吸附并围堵，再用防爆工具进行回收处置。

(3) 现场最高职务负责人立即到达现场，了解现场泄漏情况后并下达应急处置任务：

①导热油炉、导热油散热片、导热油泵泄漏，立即手动切断泄漏点相关阀门。

②烘干机泄漏，立即远程切断泄漏点相关阀门。

③导热油槽罐泄漏，立即远程打开底阀进行倒罐。

④如发生人员高温烫伤，立即用大量流动清水冲洗至少 15 分钟，并送医救治。

(4) 如大量泄漏，立即启动公司专项应急预案或综合应急预案。

(5) 组织现场无关人员立即撤离到紧急集合点（重复数遍）。

(6) 消除点火源，清除周边易燃、可燃物，在泄漏区外围拉警戒线，并对附近所有道路进行封闭，禁止无关人员进入。

3.2.16.2 注意事项

(1) 清除泄漏点周边可燃物，防止引起火灾。

(2) 应急处置时，穿戴好个人劳动防护用品，防止高温烫伤。

(3) 禁止用水冲泄漏物，防止泄漏物流淌扩散，遇点火源、静电等引起火灾事故。

(4) 禁止跨越泄漏物，防止摔倒造成高温烫伤。

导热油泄漏事故应急处置卡

处置程序	处 置 措 施	处置责任人
初期处置 及报警	现场操作人员发现导热油炉、烘干机、导热油槽罐、散热片、导热油泵泄漏后，立即紧急停炉，并报告现场最高职务负责人（泄漏位置、泄漏物料、泄漏量、有无人员受伤）。	发现事故第一人
	泄漏物用消防黄沙吸附并围堵，再用防爆工具进行回收处置。	发现事故第一人
应急启动	现场最高职务负责人立即到达现场，了解现场泄漏情况后并下达应急处置任务。	现场最高职务负责人
切断 泄漏源	1.导热油炉、导热油散热片、导热油泵泄漏，立即手动切断泄漏点相关阀门。 2.烘干机泄漏，立即远程切断泄漏点相关阀门。 3.导热油槽罐泄漏，立即远程打开底阀进行倒罐。	操作室人员 /现场人员
人员抢救	如发生人员高温烫伤，立即用大量流动清水冲洗至少 15 分钟，并送医救治。	救援人员
扩大应急	如大量泄漏，立即启动公司专项应急预案或综合应急预案	现场最高职务负责人
人员撤离	组织现场无关人员立即撤离到紧急集合点（重复数遍）。	救援人员
现场警戒	消除点火源，清除周边易燃、可燃物，在泄漏区外围拉警戒线，并对附近所有道路进行封闭，禁止无关人员进入。	当班班组长
报告程序	现场发现人 → 现场最高职务负责人 → 公司安全环保基建部 → 公司主要负责人	
应急电话	公司 24 小时应急值班电话：0572-8444781（值班室）或 0572-8444201（消控室） 郭跃成：13867241688 沈明良：13757232952 宋海平：13706828937 医疗救护：120	
注意事项	1.清除泄漏点周边可燃物，防止引起火灾。 2.应急处置时，穿戴好个人劳动防护用品，防止高温烫伤。 3.禁止用水冲泄漏物，防止泄漏物流淌扩散，遇点火源、静电等引起火灾事故。 4.禁止跨越泄漏物，防止摔倒造成高温烫伤。	

3.2.17 非危险化学品泄漏事故应急处置措施及注意事项

3.2.17.1 应急处置措施

(1) 现场操作人员发现物料泄漏后，立即到现场确认并查找泄漏点，如少量泄漏，立即用现场应急桶收集。

(2) 泄漏物用消防黄沙吸附并围堵，再用工具进行回收处置（火灾、爆炸危险场所适用防爆工具）。

(3) 利用通讯设备通知操作室人员具体的泄漏部位，立即切断泄漏源（火灾、爆炸危险区域使用防爆通讯设备）。

(4) 立即报告现场最高职务负责人（泄漏位置、泄漏物料、泄漏量、有无人员受伤）

(5) 现场最高职务负责人立即到达现场，了解现场泄漏情况后，通知维修人员到事故现场，并下达应急救援任务：

①维修人员到达事故现场后，听从现场最高职务负责人的指挥，对泄漏的设备进行堵漏或维修。

②生产装置泄漏操作人员立即切断泄漏部位的相关阀门。

③如具备泄放条件时，将物料泄放到下一工序。

④槽罐泄漏时，检查确认槽区围堰应急阀门是否处于关闭状态，如阀门未关闭，立即关闭，立即倒罐。

⑤泄漏部位具备堵漏条件时，应采用适用的堵漏工具（如磁压式堵漏器材、金属套管堵漏器材）进行堵漏。

(6) 如大量泄漏，立即启动公司专项应急预案或综合应急预案。

(7) 组织现场无关人员立即撤离到紧急集合点（重复数遍）。

(8) 在泄漏区外围拉好警戒线，并对附近所有道路进行封闭，禁止无关人员进入。

3.2.17.2 注意事项

(1) 应急救援人员应保证自身安全的前提下开展救援工作，严禁单独行动，不能盲目施救。

(2) 进入火灾爆炸危险场所开展救援时，应急救援人员应穿戴防静电工作服、工作鞋，切断火源，严禁火种，使用不产生火花工具处理，防止火灾和爆炸事故的发生。

(3) 救援人员应处于泄漏源的上风侧不要直接接触泄漏物；堵漏和清理泄漏物时，必须戴好适用、有效的劳动防护用品。

(4) 人员撤离时，不要惊慌，避免踩踏，按指定逃生路线有序撤离。

(5) 防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭空间。

非危险化学品泄漏事故应急处置卡

处置程序	处 置 措 施	处置责任人
初期处置 及报警	现场操作人员发现物料泄漏后，立即到现场确认并查找泄漏点，如少量泄漏，立即用现场应急桶收集。	发现事故第一人
	泄漏物用消防黄沙吸附并围堵，再用工具进行回收处置（火灾、爆炸危险场所适用防爆工具）。	发现事故第一人
	利用通讯设备通知操作室人员具体的泄漏部位，立即切断泄漏源（火灾、爆炸危险区域使用防爆通讯设备）。	发现事故第一人
	立即报告现场最高职务负责人（泄漏位置、泄漏物料、泄漏量、有无人员受伤）	发现事故第一人
应急启动	现场最高职务负责人立即到达现场，了解现场泄漏情况后，通知维修人员到事故现场，并下达应急救援任务。	现场最高职务负责人
	维修人员到达事故现场后，听从现场最高职务负责人的指挥，对泄漏的设备进行堵漏或维修。	维修人员
切断 泄漏源	生产装置泄漏立即切断泄漏部位的相关阀门。	操作人员
	如具备泄放条件时，将物料泄放到下一工序。	操作人员
	槽罐泄漏时，检查确认槽区围堰应急阀门是否处于关闭状态，如阀门未关闭，立即关闭，立即倒罐。	救援人员
	泄漏部位具备堵漏条件时，应采用适用的堵漏工具（如磁压式堵漏器材、金属套管堵漏器材、木质堵漏楔等）进行堵漏。	维修人员
扩大应急	如大量泄漏，立即启动公司专项应急预案或综合应急预案。	现场最高职务负责人
人员撤离	组织现场无关人员立即撤离到紧急集合点（重复数遍）。	当班班组长
现场警戒	在泄漏区外围拉警戒线，并对附近所有道路进行封闭，禁止无关人员进入。	救援人员
报告程序	现场发现人 → 现场最高职务负责人 → 公司安全环保基建部 → 公司主要负责人	
应急电话	公司 24 小时应急值班电话：0572-8444781（值班室）或 0572-8444201（消控室） 郭跃成：13867241688 沈明良：13757232952 宋海平：13706828937 医疗救护：120	
注意事项	1.应急救援人员应保证自身安全的前提下开展救援工作，严禁单独行动，不能盲目施救。 2.进入火灾爆炸危险场所开展救援时，应急救援人员应穿戴防静电工作服、工作鞋，切断火源，严禁火种，使用不产生火花工具处理，防止火灾和爆炸事故的发生。 3.救援人员应处于泄漏源的上风侧不要直接接触泄漏物；堵漏和清理泄漏物时，必须戴好适用、有效的劳动防护用品。 4.人员撤离时，不要惊慌，避免踩踏，按指定逃生路线有序撤离。 5.防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭空间。	

中毒、窒息事故现场处置方案

1 事故风险描述

序号	物料名称	事故发生场所	可能发生 的事故类型	事故发生的可能性及事故征兆
1	丙酮、甲醛丙 烯酸、苯胺、 发烟硫酸、二 氧化硫、三氧 化硫、巯基乙 醇等	有毒危险 化学品作业 场所	中毒	可能因设备破损、安全设施失效、 人员误操作等引起有毒物质泄漏， 且人员个体防护装备未正确佩戴、使用， 导致人员皮肤接触、吸入或食入中毒
		受限空间		进入受限空间作业前，可能因通风不良、 作业环境未进行有毒气体检测合格或 安全措施未落实等，导致人员中毒
2	亚硝酸钠、五 氧化二钒	有毒危险 化学品作业 场所		可能因人员皮肤直接接触、 吸入、食入，导致人员中毒
3	氮气、一氧化 碳、硫化氢、 氯气、二氧化 碳等	受限空间	窒息	进入受限空间作业前，可能因通风不良、 作业环境未进行有毒气体、氧含量检测合 格或安全措施未落实，导致人员窒息
4	氮气	有窒息性气体 泄漏的密闭 空间		可能因制备氮气的机房、储存氮气的设备 泄漏或进入氮气置换过的设备内作业前未 进行通风检测合格，导致人员窒息

2 应急工作职责

2.1 应急组织机构

组长：现场最高职务负责人

组员：现场操作人员和应急救援队队员

2.2 职责

2.2.1 现场最高职务负责人职责

(1) 及时了解掌握现场事故发生和发展情况。

(2) 负责事故现场组织和指挥工作。

(3) 协调应急抢险的相关事宜、跟踪了解事故发展动态及处置情况、及时向公司安全环保基建部汇报情况，安全环保基建部根据事故大小，确定报公司主要负责人或上级政府部门。

2.2.2 发现事故第一人职责

(1) 发现事故后大声呼叫，并第一时间进行先期处置。

(2) 立即向现场最高职务负责人报告事故情况。

2.2.3 现场操作人员和救援人员职责

(1) 服从现场最高职务负责人的应急指令，开展应急救援工作。

(2) 做好人员救援、疏散及物资调配工作。

3 应急处置

3.1 应急处置程序




图 3.1 应急处置程序图

3.2 应急处置措施

(1) 现场第一发现人如发现有人中毒、窒息后，立即大声呼叫，并迅速报告现场最高职务负责人（事故位置、泄漏物名称、人员中毒人数及中毒情况）。

(2) 作业场所：打开门窗及车间内通风设备，强制通风；受限空间：利用现场通风设备，强制通风。

(3) 现场最高职务负责人立即到达现场，开展应急救援工作，并下达救援任务：

①在确保自身安全的前提下，佩戴好正压式空气呼吸器，进入现场将中毒、窒息人员转移至空气新鲜处。

②立即对中毒、窒息人员进行呼吸、心跳判断：如人员尚有呼吸时，利用车间内便携式医用氧气瓶给中毒、窒息人员输氧；如人员呼吸停止，心脏骤停，立即进行心肺复苏。

③携带便携式气体检测报警仪进行监测，并在事故区外围拉警戒线，对附近所有道路进行封闭，禁止无关人员进入。

④组织现场无关人员立即撤离到紧急集合点（重复数遍）。

⑤作业场所：立即查找泄漏点，手动或远程切断泄漏源，远程切断时，可利用车间内通讯设备（防爆区域使用防爆通讯设备），通知操作室人员立即远程切断泄漏点前后阀门；受限空间：继续强制通风。

⑥如中毒、窒息人员情况严重，立即拨打120急救，指派专人引导车辆进入事故现场。

⑦如中毒、窒息人员经现场急救后，已恢复意识，立即安排车辆，陪同中毒、窒息人员送医救治（陪同人员跟主治医生详细反复说明导致中毒、窒息的原因）

⑧皮肤接触：立即用大量流动清水冲洗至少15分钟；吸入中毒：立即输氧；食入中毒：按化学品安全技术说明书操作。

（4）当泄漏物扩散到周边车间，本车间无法控制时，启动公司专项应急预案或综合应急预案。

4注意事项

4.1进入可能中毒区域戴空气呼吸器，其他附近区域戴过滤式防毒面具。

4.2应急救援人员应保证自身安全的前提下开展救援工作，严禁单独行动，不能盲目施救。

4.3进入火灾爆炸危险场所开展救援时，应急救援人员应穿戴防静电工作服、工作鞋，使用防爆工具。

4.4人员撤离时，应根据风向标指示，撤离至上风向口的紧急集合点，并清点人数，撤离时不要惊慌，避免踩踏，应用湿毛巾捂住口鼻，按指定逃生路线有序撤离。

4.5带压堵漏和清理有毒泄漏物时，必须穿戴好适用、有效的劳动防护用品。

4.6强制通风时，严禁向受限空间内输送纯氧。

4.7苯胺中毒时，严禁用热水冲洗。

中毒、窒息事故应急处置卡

处置程序	处 置 措 施	处置责任人
初期处置 及报警	现场操作人员发现有人中毒、窒息后，立即大声呼叫，并迅速报告现场最高职务负责人（事故位置、泄漏物名称、人员中毒人数及中毒情况）	发现事故第一人
	作业场所：打开门窗及车间内通风设备，强制通风。 受限空间：利用现场通风设备，强制通风。	现场操作人员
应急启动	现场最高职务负责人立即到达现场，开展应急救援工作，并下达救援任务。	现场最高职务负责人
	在确保自身安全的前提下，佩戴好正压式空气呼吸器，进入现场将中毒、窒息人员转移至空气新鲜处。	救援人员
	立即对中毒、窒息人员进行呼吸、心跳判断：如人员尚有呼吸时，利用车间内便携式医用氧气瓶给中毒、窒息人员输氧；如人员呼吸停止，心脏骤停，立即进行心肺复苏。	救援人员
现场警戒	携带便携式气体检测报警仪进行监测，并在事故区外围拉警戒线，对附近所有道路进行封闭，禁止无关人员进入。	救援人员
人员疏散	组织现场无关人员立即撤离到紧急集合点（重复数遍）。	当班班组长
切断 泄漏源	作业场所：立即查找泄漏点，手动或远程切断泄漏源，远程切断时，可利用车间内通讯设备（防爆区域使用防爆通讯设备），通知操作人员立即远程切断泄漏点前后阀门。	救援人员
通风置换	受限空间：继续强制通风。	救援人员
人员抢救	如中毒、窒息人员情况严重，立即拨打 120 急救，指派专人引导车辆进入事故现场。	现场最高职务负责人
	如中毒、窒息人员经现场急救后，已恢复意识，立即安排车辆，陪同中毒、窒息人员送医救治（陪同人员跟主治医生详细反复说明导致中毒、窒息的原因）	救援人员
	皮肤接触：立即用大量流动清水冲洗至少 15 分钟；吸入中毒：立即输氧；食入中毒：按化学品安全技术说明书操作。	救援人员
扩大应急	当泄漏物扩散到周边车间，本车间无法控制时，启动公司专项应急预案或综合应急预案。	现场最高职务负责人
报告程序	现场发现人 → 现场最高职务负责人 → 公司安全环保基建部 → 公司主要负责人	
应急电话	公司 24 小时应急值班电话：0572-8444781（值班室）或 0572-8444201（消控室） 郭跃成：13867241688 沈明良：13757232952 宋海平：13706828937 医疗救护：120	
注意事项	1.进入可能中毒区域戴空气呼吸器，其他附近区域戴过滤式防毒面具。 2.应急救援人员应保证自身安全的前提下开展救援工作，严禁单独行动，不能盲目施救。 3.进入火灾爆炸危险场所开展救援时，应急救援人员应穿戴防静电工作服、工作鞋，使用防爆工具。 4.人员撤离时，应根据风向标指示，撤离至上风向口的紧急集合点，并清点人数，撤离时不要惊慌，避免踩踏，应用湿毛巾捂住口鼻，按指定逃生路线有序撤离。 5.带压堵漏和清理有毒泄漏物时，必须穿戴好适用、有效的劳动防护用品。 6.强制通风时，严禁向受限空间内输送纯氧。 7.苯胺中毒时，严禁用热水冲洗。	

灼烫事故现场处置方案

1 事故风险描述

序号	物料、设备及场所名称	作业活动	可能发生的事故类型	事故发生的可能性及事故征兆
1	硫酸、发烟硫酸、液碱、盐酸、磷酸、丙烯酸、甲醛、试剂等	装卸车作业	化学品灼烫	可能因连接口磨损、老化、连接不牢固、连接软管破损、进出阀门、管道、泵等泄漏或人员违章作业、误操作，且人员个体防护装备未正确佩戴、使用，人员直接接触化学品，导致皮肤灼伤
		管道输送作业或日常巡检		可能因设备破损、泵、管道、阀门等泄漏或人员违章作业、误操作，且人员个体防护装备未正确佩戴、使用，人员直接接触化学品，导致皮肤灼伤
		检维修作业		可能因安全措施未落实，未进行能量隔离，人员违章作业、误操作，且人员个体防护装备未正确佩戴、使用，人员直接接触化学品，导致皮肤灼伤
		取样、检测、实验、研究		化学品管理和使用不当、操作不规范，且人员个体防护装备未正确佩戴、使用，导致化学品灼伤
2	高温设备、管道、阀门、电加热设备、工器具、材料等	日常作业或检维修作业等	物理烫伤	可能因高温设备设施、管道防护隔离措施不完善、高温、高压设备及管道、阀门泄漏或人员操作不当，且人员个体防护装备未正确佩戴、使用，导致人员高温烫伤
3	高温物料、蒸汽	日常作业或检维修作业等	高温物料烫伤	可能因操作不规范导致高温物料、高压蒸汽泄漏，或高温、高压设备及管道泄漏，且人员个体防护装备未正确佩戴、使用，导致人员烫伤
4	热风炉、锅炉、焚硫炉、导热油炉	日常作业	火焰烫伤	可能因操作不规范或人员个体防护装备未正确佩戴、使用，导致人员烫伤
5	电焊机、气割机	动火作业	电弧烫伤 火焰烫伤	可能因操作不规范或人员个体防护装备未正确佩戴、使用，熔融的金属物飞溅，接触人体，导致人员烫伤
6	变配发电房、车间配电房	带负荷接通或切断电源	电弧烫伤	可能因人员个体防护装备未正确佩戴、使用，导致人员烫伤

2 应急工作职责

2.1 应急组织机构

组长：现场最高职务负责人

组员：现场操作人员和应急救援队队员

2.2 职责

2.2.1 现场最高职务负责人职责

- (1) 及时了解掌握现场事故发生和发展情况。
- (2) 负责事故现场组织和指挥工作。
- (3) 协调应急抢险的相关事宜、跟踪了解事故发展动态及处置情况、及时向公司安全环保基建部汇报情况，安全环保基建部根据事故大小，确定报公司主要负责人或上级政府部门。

2.2.2 发现事故第一人职责

- (1) 发现事故后大声呼叫，并第一时间进行先期处置。
- (2) 立即向现场最高职务负责人报告事故情况。

2.2.3 现场操作人员和救援人员职责

- (1) 服从现场最高职务负责人的应急指令，开展应急救援工作。
- (2) 做好人员救援、疏散及物资调配工作。

3 应急处置

3.1 应急处置程序




图 3.1 应急处置程序图

3.2 灼烫事故应急处置措施

- (1) 如发现有人发生灼烫后，立即大声呼叫，并迅速报告现场最高职务负责人（事故

位置、人员烫伤情况及烫伤原因）。

（2）现场人员立即带烫伤者离开现场。

（3）现场最高职务负责人立即到达现场，开展应急救援工作，并下达救援任务：

①化学品灼伤：小心脱去受污染的衣服，并用大量清水冲洗至少15分钟，尽可能地去除创面上的化学物质。

②物理烫伤：立即用冷水冲洗，冲洗后用烫伤药膏涂抹。

③高温物料烫伤：如高温物料烫伤时，应立即清除身体部位附着的物料，必要时脱去衣物，然后冷水冲洗，如贴身衣服与伤口粘在一起时，切勿强行撕脱，以免使伤口加重，可用剪刀先剪开，然后慢慢将衣服脱去。

④火焰烫伤：如轻微皮肤烫伤立即用大量冷水冲洗，如衣服着火时应立即脱去，用水浇灭或就地躺下，滚压灭火。

⑤电弧烫伤：如轻微电弧烫伤，眼睛用冷水毛巾敷；皮肤电弧烫伤用冷水冲洗。

⑥大面积或严重烫伤者，伤口应用清洁的纱布或布片覆盖，避免伤口受污染。立即请求120急救，安排人员陪同送医救治（陪同人员跟主治医生详细反复说明受伤原因）。

4注意事项

4.1化学品灼伤未经医务人员同意，切忌在灼烫伤创面敷擦任何东西和药物。

4.2化学品灼伤严禁用热水冲洗。

4.3明火烧伤时，切记带火奔跑，避免吸入烟火，造成呼吸道损伤；伴有面、颈烧伤的患者，在救治时要防止再损伤。

4.4对烫伤严重者应禁止大量饮水，以防休克；口渴严重时可饮盐水，以减少皮肤渗出，有利于预防休克。

灼烫事故应急处置卡

处置程序	处 置 措 施	处置责任人
初期处置 及报警	如发现有人发生灼烫后，立即大声呼叫，并迅速报告现场最高职务负责人（事故位置、人员烫伤情况及烫伤原因）。	发现事故第一人
	现场人员立即带烫伤者离开现场。	现场操作人员
应急启动	现场最高职务负责人立即到达现场，开展应急救援工作，并下达救援任务。	现场最高职务负责人
人员抢救	化学品灼伤：小心脱去受污染的衣服，并用大量清水冲洗至少 15 分钟。尽可能地去掉创面上的化学物质。	救援人员
	物理烫伤：立即用冷水冲洗，冲洗后用烫伤药膏涂抹。	救援人员
	高温物料烫伤：如高温物料烫伤时，应立即清除身体部位附着的物料，必要时脱去衣物，然后冷水冲洗，如贴身衣服与伤口粘在一起时，切勿强行撕脱，以免使伤口加重，可用剪刀先剪开，然后慢慢将衣服脱去。	救援人员
	火焰烫伤：如轻微皮肤烫伤立即用大量冷水冲洗。如衣服着火时应立即脱去，用水浇灭或就地躺下，滚压灭火。	救援人员
	电弧烫伤：如轻微电弧烫伤，眼睛用冷水毛巾敷；皮肤电弧烫伤用冷水冲洗。	救援人员
	大面积或严重烫伤者，伤口应用清洁的纱布或布片覆盖，避免伤口受污染。立即请求 120 急救，安排人员陪同送医救治（陪同人员跟主治医生详细反复说明受伤原因）。	现场最高职务负责人
报告程序	现场发现人 → 现场最高职务负责人 → 公司安全环保基建部 → 公司主要负责人	
应急电话	公司 24 小时应急值班电话：0572-8444781（值班室）或 0572-8444201（消控室） 郭跃成：13867241688 沈明良：13757232952 宋海平：13706828937 医疗救护：120	
注意事项	1.化学品灼伤未经医务人员同意，切忌在灼烫伤创面敷擦任何东西和药物。 2.化学品灼伤严禁用热水冲洗。 3.明火烧伤时，切记带火奔跑，避免吸入烟火，造成呼吸道损伤；伴有面、颈烧伤的患者，在救治时要防止再损伤。 4.对烫伤严重者应禁止大量饮水，以防休克；口渴严重时可饮盐水，以减少皮肤渗出，有利于预防休克。	

高处坠落事故现场处置方案

1 事故风险描述

序号	作业类别	可能发生的事故类型	事故发生的可能性及事故征兆
1	高处作业	高处坠落	可能因违章指挥、违章作业、违反劳动纪律或操作失误，导致人员高处坠落
			可能因安全防护措施存在缺陷、防护设施材料或个体防护装备质量不合格，达不到防护作用，导致人员高处坠落
			可能因安全管理措施未落实或个体防护装备未正确佩戴和使用，导致人员高处坠落
			洞、孔没有安全防护设施，防护设施损坏、擅自撤走安全防护设施、脚手架搭设不规范或轻型屋面作业未做好防护措施，导致人员高处坠落

2 应急工作职责

2.1 应急组织机构

组长：现场最高职务负责人

组员：现场操作人员和应急救援队队员

2.2 职责

2.2.1 现场最高职务负责人职责

- (1) 及时了解掌握现场事故发生和发展情况。
- (2) 负责事故现场组织和指挥工作。
- (3) 协调应急抢险的相关事宜、跟踪了解事故发展动态及处置情况、及时向公司安全环保基建部汇报情况，安全环保基建部根据事故大小，确定报公司主要负责人或上级政府部门。

2.2.2 发现事故第一人职责

- (1) 发现事故后大声呼叫，并第一时间进行先期处置。
- (2) 立即向现场最高职务负责人报告事故情况。

2.2.3 现场操作人员和救援人员职责

- (1) 服从现场最高职务负责人的应急指令，开展应急救援工作。
- (2) 做好人员救援、疏散及物资调配工作。

3 应急处置

3.1 应急处置程序




图 3.1 应急处置程序图

3.2 高处坠落事故应急处置措施

(1) 现场操作人员发现有人高处坠落后，立即大声呼叫，并迅速报告现场最高职务负责人（事故位置、人员受伤情况）。

(2) 现场最高职务负责人立即到达现场，开展应急救援工作，并立即下达救援任务：

①如有轻伤、出血，但未骨折的，立即把伤员转移到安全地带，并进行止血包扎，送医观察治疗。

②如有骨折，关节伤、肢体挤压伤，大块软组织伤等，都不要轻易盲目搬运，同时拨打 120 急救，指派专人引导车辆进入事故现场。

③如高处坠落人员呼吸短促、微弱或心跳停止时，立即解开其衣领，消除其口鼻、咽、喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等，同时拨打 120 急救，指派专人引导车辆进入事故现

场。

(3) 在事故区外围拉警戒线，对附近所有道路进行封闭，禁止无关人员进入。

4 注意事项

1. 一旦发生高处坠落事故，应迅速采取措施，尽快救治伤员。

2. 救治伤员时，切勿盲目施救，应根据伤者受伤部位、受伤严重程度来确定施救方法，防止伤员二次受伤。

高处坠落事故应急处置卡

处置程序	处 置 措 施	处置责任人
初期处置及报警	现场操作人员发现有人高处坠落后，立即大声呼叫，并迅速报告现场最高职务负责人（事故位置、人员受伤情况）。	发现事故第一人
应急启动	现场最高职务负责人立即到达现场，开展应急救援工作，并立即下达救援任务。	现场最高职务负责人
人员抢救	如有轻伤、出血，但未骨折的，立即把伤员转移到安全地带，并进行止血包扎，送医观察治疗。	救援人员
	如有骨折，关节伤、肢体挤压伤，大块软组织伤等，都不要轻易盲目搬运，同时拨打 120 急救，指派专人引导车辆进入事故现场。	救援人员
	如高处坠落人员呼吸短促、微弱或心跳停止时，立即解开其衣领，消除其口鼻、咽、喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等，同时拨打 120 急救，指派专人引导车辆进入事故现场。	救援人员
现场警戒	在事故区外围拉警戒线，对附近所有道路进行封闭，禁止无关人员进入。	救援人员
报告程序	现场发现人 → 现场最高职务负责人 → 公司安全环保基建部 → 公司主要负责人	
应急电话	公司 24 小时应急值班电话：0572-8444781（值班室）或 0572-8444201（消控室） 郭跃成：13867241688 沈明良：13757232952 宋海平：13706828937 医疗救护：120	
注意事项	1.一旦发生高处坠落事故，应迅速采取措施，尽快救治伤员。 2.救治伤员时，切勿盲目施救，应根据伤者受伤部位、受伤严重程度来确定施救方法，防止伤员二次受伤。	